

# L-12 CRISTALIZADOR VERDE

Cristalizador de rápida aplicación. Es ideal para obra nueva. Proporciona al pavimento la impermeabilización y dureza necesaria para la resistencia a un tráfico intenso. No resbala ni marca las pisadas.

**Aplicación:** Agitar el producto enérgicamente y utilizarlo puro.

**Modo de empleo:** Verter una pequeña cantidad de "L-12" sobre 3 ó 4 m<sup>2</sup> y con la máquina rotativa provista de lana de acero, repartir uniformemente con pasadas paralelas e inter cruzadas hasta conseguir que seque y salga el brillo esperado.

## L-12 GREEN CRYSTALLIZER

Crystallizer which can be applied quickly. It is ideal to use on new surfaces. It provides the surface with the necessary waterproofing and hardness for high traffic resistance. It is neither slippery nor leaves footprints.

**Application:** Shake the product vigorously and use it concentrated.

**Mode of use:** Pour or squirt a small quantity of "L-12" on 3 or 4 m<sup>2</sup> (10 to 15 sq feet), and with a rotary machine provided with steel wool, spread uniformly from left to right and from top to bottom, until it dries and the expected shine appears.

## L-12 CRISTALLISANT VERT

Produit cristallisant de rapide application. Idéal pour la vitrification après les travaux de pose du sol. Il donne au revêtement l'imperméabilisation et la dureté nécessaire pour la résistance à un trafic intense.

**Application:** agiter le produit énergiquement avant emploi et utiliser sans le diluer.

**Mode d'emploi:** appliquer une petite quantité de "L-12" sur trois ou quatre mètres carrés et avec la machine rotative munie d'un disque de laine d'acier, étaler uniformément avec des mouvements parallèles de haut en bas puis de gauche à droite jusqu'au séchage du liquide et obtention de l'éclat désiré.



# L-12

Contenido - Container - Jerrican: 5 L. محتوى:

pH: 2-3

## L-12 أخضر

وان سريع التطبيق. هو الأفضل للعمل الجديد. يعطي للبلاط الأرضي النفاذ و الصلابة والمقاومة في حالة المرور الشديد انه لا يزلق ولا يترك علامة أثناء الوطوء و الدوسان.

التطبيق : حرك المنتج بقوة واستعمله صافيا.

كيفية الاستعمال: وزع كمية قليلة من L-12 على 3 أو 4 متر مربع و بالآلة الرحوية ذات الصوف الصلب , وزع بانتظام بشكل متوازي و متقاطع حتى يجف و يظهر اللمعان المطلوب.